

Vozíky umožňujú nielen ľahkú mobilitu, ale aj uskladnenie zvaracieho stroja. K horáku a uzemňovacej svorke je tiež ľahký prístup pomocou vozíka.

IDEÁLNY DOPLNOK

VOZÍK JE VHODNÝ PRE NASLEDUJÚCE STROJE :

MMA :

- PROGYS CEL 250 TRI
- PROGYS FLEX 250 CEL
- EXAGON 400

TIG :

- TIG 160 DV výt'ah
- TIG 168 DC HF
- TIG 200 DC HF FV
- TIG 250 DC HF
- TIG 300 DV HF
- TIG 207 AC/DC HF FV
- TIG 208 AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF

MIG :

- MULTIPEARL 200-2
- MULTIPEARL 200-4 XL
- EXAGON 400

PLAZMA :

- FRÉZA 25 K
- FRÉZA 35 KF
- FRÉZA 31 FV
- FRÉZA 40 FV
- FRÉZA 85A TRI
- FRÉZA 125A TRI



600 x 1150 x 584 mm