

# МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ ДРОТУ WS-4L

Арт. 033573



MIG / MAG  
ПРИСТРІЙ  
ПОДАЧІ ДРОТУ

Окремий пристрій подачі дроту WS-4L з водяним охолодженням сумісний зі зварювальним апаратом MAGYS 500 WS.

## СИНЕРГІЯ


- **Синергетична функція:** Налаштування швидкості руху дроту контролюється з пристрою подачі дроту.

## ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

- Може бути оснащений пальниками з водяним охолодженням для оптимальної продуктивності.
- Його міцна конструкція забезпечує тривалий термін служби.
- Система приводу на 4 колеса в поєднанні з двигуном потужністю 75 Вт забезпечує ефективну подачу дроту з будь-яким типом дроту.

## МОБІЛЬНИЙ

- Поставляється з опорою для подачі дроту для кріплення на зварювальному генераторі. Механізм подачі дроту можна розмістити на тримачі механізму подачі дроту або переміщати по землі за допомогою додаткового візка для подачі дроту.
- З'єднувальні кабелі з водяним охолодженням довжиною від 1,6 м до 20 м.
- Підйомні петлі.



Механізм подачі дроту  
WS-4L  
арт. 033573

Технічний паспорт: MAGYS  
500 WS - ref. 032200

ТИП УПАКОВКИ: арт. 032330 (без регулятора)

<b>MAGYS 500 WS</b> арт. 032200	<b>Механізм подачі дроту WS-4L</b> арт. 033573	<b>З'єднувальні кабелі</b> 10м - 70 мм <sup>2</sup> арт. 033658	<b>Кабель заземлення</b> 4м - Ø 70 мм <sup>2</sup> арт. 043831	<b>Сталь / Нержавіюча сталь</b> 500А - 4м (ВОДА) арт. 041004

## ВАРІАНТИ



Візок для механізму подачі дроту WS  
040977



Регулятор 30 л/хв  
 041622  
 041219  
 041646



Кабель для зміни полярності  
033689

З'єднувальні кабелі

L.	WATER	
1,6м	70 мм <sup>2</sup>	033696
5м	70 мм <sup>2</sup>	033641
10м	70 мм <sup>2</sup>	033658
10м	95 мм <sup>2</sup>	034877
15м	95 мм <sup>2</sup>	034884
20м	95 мм <sup>2</sup>	034891

U <sub>1</sub>		I <sub>1</sub>		Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	GAS	NO GAS	200	300	200	300				
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17	