

Візки не тільки забезпечують легку мобільність, але й зберігання зварювального апарата. З візка також легко дістатися до пальника та затискача заземлення.

## ІДЕАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ

### ВІЗОК ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НАСТУПНИХ АПАРАТІВ:

#### ММА:

- PROGYS CEL 250 TRI
- PROGYS FLEX 250 CEL
- EXAGON 400

#### TIG :

- TIG 160 DV lift
- TIG 168 DC HF
- TIG 200 DC HF FV
- TIG 250 DC HF
- TIG 300 DV HF
- TIG 207 AC/DC HF FV
- TIG 208 AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF

#### MIG :

- MULTIPEARL 200-2
- MULTIPEARL 200-4 XL
- EXAGON 400

#### ПЛАЗМА:

- PI3AK 25 K
- PI3AK 35 KF
- PI3AK 31 FV
- PI3AK 40 FV
- PI3AK 85A TRI
- PI3AK 125A TRI



600 x 1150 x 584 mm